



Ocorrência de 4 deslizamentos no condomínio Caminhos do Imperador. A primeira ocorrência (1), localizada a frente da pousada Montes do Imperador, apresenta uma crista de aproximadamente 35 m e extensão do movimento de aproximadamente 100 m com inclinação de 40° a 45°, encosta com vegetação de médio a alto porte com muita presença de bananeiras. O movimento atingiu um prédio nos fundos do Colégio Ipiranga e parte da quadra localizados à jusante da encosta. No prédio, onde eram ministradas aulas para ensino médio, houve perda total mas sem registro de feridos. Segunda ocorrência (2), são duas cicatrizes de pequeno porte na lateral de duas residências, com aproximadamente 10 m de altura, juntamente com o material deslizado são observados estruturas de calçamento e muros externos das residências. Terceira ocorrência (3) localizada em frente a casa 219 da rua José de Alencar, apresenta uma crista de aproximadamente 2 m e uma extensão de 10 m, atingindo os fundos de uma casa sem danos aparentes mas não foi possível acesso a mesma. Quarta ocorrência (4), cicatriz de deslizamento de aproximadamente 10 m de extensão lateral com uma inclinação de aproximadamente 60° e 8 m de altura, apresenta danos a estruturas externas da casa 231 na rua José de Alencar, sendo observado no material deslizado grades da residência.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento no Condomínio Caminhos do Imperador

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

