



Em atendimento emergencial ao Município de São Gonçalo, o DRM-RJ realizou no dia 21 de fevereiro de 2023 uma vistoria técnica, juntamente com agentes da Defesa Civil municipal, na Avenida Luiz Correia da Silva, nº 186, bairro de Boaçu, nos fundos da casa é possível observar um talude de corte de aproximadamente 10 metros de altura. Segundo relatos do morador, após a chuva do dia 17 de fevereiro houve mobilização da capa de solo expondo aproximadamente 8 metros da rocha alterada que embasa a encosta e o material mobilizado ficou retido em um muro a 3 metros de distância da encosta. A encosta é composta por gramínea e vegetação de médio porte, a qual integrou o movimento e atingiu o muro que separa as casas de nº 186 e 130, não ocorrendo danos às residências, no entanto a residência 130 se encontra muito próxima da encosta enquanto a 186 está situada a mais de 10 metros de distância do talude. A partir disto, foi traçado um polígono de risco remanescente de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ, uma vez que ocorre o período de chuvas e os processos geológico-geomorfológicos acima relatados encontram-se ativos. Ademais, recomenda – se o monitoramento do local até que medidas mitigadoras sejam realizadas para a redução de riscos.



ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM SÃO GONÇALO - RJ
FEVEREIRO DE 2023
Av. Luis Corrêa da Silva, 186- Boaçu

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da Vistoria: 21/02/23

Data de elaboração do Parecer Técnico: 23/02/2023

Alex Alves Lara

Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:



Risco Remanescente



Cicatriz de deslizamento

