



Em atendimento emergencial ao Município de São Gonçalo, o DRM-RJ realizou no dia 21 de fevereiro de 2023 uma vistoria técnica, juntamente com agentes da Defesa Civil municipal, na Rua Queiroz Veloso, Nº 1572, bairro Boaçu. A residência foi construída no patamar mais alto do terreno, no patamar abaixo há somente vegetação arbustiva e a jusante deste, no terreno vizinho, está localizada uma Igreja. O morador relatou que há alguns anos, após a igreja ter sofrido interdição a mesma construiu um muro de contenção na base do corte do seu terreno, após os eventos chuvosos de fevereiro que atingiram o município, ocorreu uma movimentação no topo desse corte gerando um degrau de abatimento e este muro embarrigou e cedeu (foto 1). É possível observar os seguintes aspectos indicadores de movimento: trincas no terreno e degrau de abatimento (foto 2), rompimento do muro lateral que separa as residências Nº 1572 e 1573 (foto 3 e 4), e, árvores inclinadas próximas à base do terreno (foto 4). A partir disto, foi traçado um polígono de risco remanescente de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ, uma vez que ocorre o período de chuvas e os processos geológico-geomorfológicos acima relatados encontram-se ativos. Ademais, recomenda – se o monitoramento do local até que medidas mitigadoras sejam realizadas para a redução de riscos.



ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM SÃO GONÇALO - RJ
FEVEREIRO DE 2023
Rua Queiroz Veloso, 1572- Boaçu

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da Vistoria: 21/02/23

Data de elaboração do Parecer Técnico: 23/02/2023

Alex Alves Lara
Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:



Risco Remanescente



Cicatriz de deslizamento

