



Na Rua Franklin Roosevelt, na altura das servidões Francisco Clemente e Carlos Manuel de Macedo, ocorreram dois movimentos de massa do tipo deslizamento planar seguido por fluxo de detrito de extensão aproximada de 200 metros no ponto 1 e 100 metros aproximadamente no ponto 2, que foi parcialmente retido na barreira dinâmica presente na encosta. No ponto 1 foi observado uma encosta formada por um depósito de tálus mobilizado com lixos e entulhos à montante da servidão Carlos Manuel de Macedo. A casa 70F, à montante da Rua Franklin Roosevelt, foi parcialmente destruída pelo deslizamento, não havendo vítimas. Ademais, nota-se a presença de bananeiras e árvores inclinadas. A encosta é composta por uma vegetação densa de alto porte. Esses eventos nos pontos 1 e 2 foram após as chuvas do dia 20/03/22, o ponto 3 se refere à uma ocorrência após o evento de 15/02/22.



**ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS**  
**MARÇO DE 2022**

**Deslizamentos próximos a rua Franklin Roosevelt - São Sebastião**

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

