



Ocorrência de deslizamento planar raso, com cerca de 20 metros de largura e 50 metros de altura. O material mobilizado constitui-se principalmente de solo e blocos de rocha, apresentando também vegetação de médio a grande porte. Há presença significativa de bananeiras ao longo da encosta. (1) O deslizamento destruiu parcialmente duas residências a jusante. Uma das residências foi atingida pelo material, resultando na hospitalização de uma vítima. Um muro de blocos rochosos, constuído de modo rudimentar em uma das casas a jusante serviu como contenção para deter o avanço do material mobilizado. Um bloco rochoso foi projetado acima do muro, depositando-se em laje da terceira linha de casas. (2) Três blocos rochosos foram projetados durante o deslizamento para terreno adjacente à cicatriz, atingindo uma residência e uma caixa d'água. Não houve o registro de vítimas decorrentes da projeção dos blocos rochos. Tendo em vista as minas d'água e os diversos blocos rochosos na encosta a montante da R. Honduras, assim como a dificuldade de acesso a diversos pontos da encosta devido ao acentuado grau de inclinação do terreno, recomenda-se o retorno para mapeamento em detalhe do local, com o auxílio de imageamento por drone ou acesso via rapel.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Deslizamento na Rua Honduras - Quitandinha

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

