



Ocorrências de deslizamentos na estrada da Independência próximos aos números 985 e 1057, não houve registro de vítimas.

(1) Nos fundos da casa de nº 985 ocorreu um deslizamento planar de solo residual que atingiu o quintal da residência em decorrência das chuvas do dia 15/02/2022. A encosta possui aproximadamente 8 metros de altura e a cicatriz cerca de 5 metros de largura.

(2) Deslizamento planar de solo ocorrido no dia 15/02/2022 no caminho de acesso a residência nº 985. A cicatriz possui uma dimensão aproximada de 5 metros de altura por 7 de extensão. Segundo relatado pela moradora, ocorreu um deslizamento neste mesmo local em 2011 e após esse evento foi realizado um retaludamento nesse trecho da encosta.

(3) Em decorrência do evento de 20/03/2022 ocorreu um fluxo de massa iniciado próximo à rua Infante Dom Henrique que danificou o muro da residência nº 985 da estrada da Independência e obstruiu o tráfego nesta via. O material transportado do fluxo consistiu em solo e lixo. Conforme informado pela moradora, o local onde iniciou o fluxo próximo à rua Infante Dom Henrique está sendo usado para descarte de resíduos sólidos de forma irregular.

(4) Deslizamento planar em solo residual que destruiu parte do muro de uma residência na estrada da Independência, com cerca de 12 metros de altura e 15 metros de extensão. A montante da cicatriz do deslizamento se encontram edificações próximas ao talude de corte.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
ABRIL DE 2022
Deslizamento na Estrada da Independência - Independência

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data de elaboração: 27/04/22

