



Visita técnica foi realizada no dia 20 de maio de 2022 na Rua Jorge Justen, Bingen. O rompimento ocorreu no evento chuvoso do dia 15/02/22 em um talude com corte inadequado para construção da via, formando as duas cicatrizes que foram observadas no momento da vistoria.

(1) No ponto 1 o deslizamento é de pequeno porte com dimensões de 2 metros de altura e 2 de extensão lateral, atingindo somente a via de acesso.

(2) Trata-se de um deslizamento planar de solo com dimensões de aproximadamente 10 metros de altura, 4 metros de extensão lateral e declividade acentuada (65,5°). Presença de rachadura bastante acentuada na via de acesso a montante, além de vegetação de grande porte exercendo sobre peso. A jusante há bananeiras e solo com entulhos.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MAIO DE 2022

Deslizamentos na Rua Jorge Justen - Bingen

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 23/05/22
Data da vistoria: 20/05/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

