



(1) Ocorrência de movimento de massa aos fundos da casa de número 1 da rua Teófilo José da Silva. O processo proporcionou uma cicatriz em negativo no talude atrás da casa, onde a camada superior do solo perdeu sua sustentação e as raízes encontram-se expostas, o que pode ocasionar o tombamento das árvores a montante. O material argiloso mobilizado atingiu somente o quintal da casa, a qual possui um muro que serviu como contenção e possui uma distância maior que 3 metros da casa para a encosta. (2) Na casa ao lado foi observado o embarrigamento do muro aos fundos da casa que está em construção, o qual apresenta rachaduras no topo e encontra-se em processo de tombamento, com risco de atingir a residência, e o que pode indicar um processo de movimentação da encosta.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022
Deslizamentos na Rua Teófilo José da Silva nº 1 - Mosela

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 08/06/22
Data da vistoria: 07/06/22



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento



Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

