



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 3:25:20 PM

Palavra Chave:

12066408719

Informações gerais:

Técnico 1:

Leonardo Freire Dias

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Leonardo Freire Dias;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pedro Ivo, 517

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522207 Lon: -43.153473



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,917

N_m

7,508,197

Descrição:

Motivo:

Não foram identificados elementos de instabilidade no terreno. Moradora do imóvel relatou não ter havido movimentos de massa no terreno.

Fotos:

Foto1



11/07/24 15:28:23 Coord: 23K 689916E 7508196N

Descrição da foto1

Visada do imóvel e do terreno.

Código do registro:

873_Morin_Leonardo Freire Dias_Leonardo Freire Dias_