



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 3:45:29 PM

Palavra Chave:

12066408719

Informações gerais:

Técnico 1:

Leonardo Freire Dias

Técnico 2:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Leonardo Freire Dias;Leonardo Freire Dias;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Pedro Ivo, 30

Localidade:

Morin

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521271 Lon: -43.154524



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,810

N_m

7,508,302

Descrição:

Motivo:

Sem acesso ao imóvel. Sem sinais de instabilidade no terreno a partir do ponto de observação.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada do talude a montante da casa azul. Sem sinais visíveis de instabilidade.

Código do registro:

874_Morin_Leonardo Freire Dias_Leonardo Freire Dias_