



Coordenadas de Referência: 23°15'17.29"S / 44°42'38.32"O

Vistoria realizada em 03/05/2022, observada a ocorrência de um deslizamento planar de solo na encosta da estrada da localidade de Rio dos Meros. A cicatriz do deslizamento possui dimensões aproximadas de 10 metros de altura, 8 metros de extensão lateral e 45° de inclinação, sua crista está localizada na base de uma casa que teve parte de sua estrutura afetada. Não houve o registro de vítimas, o material mobilizado formado por solo e vegetação (com destaque para presença de bananeiras) obstruiu o caminho de acesso para a residência localizada a cerca de 5 a 6 metros da cicatriz. A jusante da casa ao lado do deslizamento foi observada a mobilização de blocos subarredondados, o que indica uma instabilidade no terreno adjacente a área deslizada. Tais observações como o abalo da estrutura da casa no topo da cicatriz, a obstrução do acesso e a instabilidade do terreno a jusante da casa ao lado, enquadram o terreno das duas casas na área de risco remanescente.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PARATY
MAIO DE 2022
Deslizamento em Rio dos Meros

Sistema Geodésico WGS 84
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Data da elaboração: 06/05/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

