



Coordenadas: 22°57'58.55"S / 44° 1'59.07"O

Ocorrência de deslizamento planar de solo residual espesso, com vegetação de médio porte e bananeiras que também foram mobilizadas pelo deslizamento. O talude apresenta 14,4 metros de altura e aproximadamente 22 metros de extensão lateral. Durante a vistoria, foi observado um sistema de drenagem precário. Duas casas foram afetadas pelo deslizamento, sendo a residência a montante parcialmente destruída e, a residência a jusante atingida pelo material. Os moradores colocaram lona como forma paliativa para retardar o processo erosivo. Há um bloco bem arredondado no meio do talude que deteve uma parte do material mobilizado. Vale ressaltar que o deslizamento ocorreu no dia 02/04/22 e que não houve vítimas.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM MANGARATIBA

ABRIL DE 2022

Deslizamento na Rua Projetada - Ibicuí



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco remanescente



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 25/04/22



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

