

# ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA COSTA VERDE

JULHO DE 2022

ANGRA DOS REIS


## Setorização de Risco em Monsuaba - SR-05

Nas chuvas de abril de 2022 foi deflagrado um deslizamento de solo residual e rocha que iniciou à montante da BR 101 e mobilizou material à jusante da mesma atingindo várias edificações (figura 1), porém sem registro de óbitos ou feridos.

Em segunda vistoria realizada no dia 30 de junho de 2022, foi possível observar que o material deslocado não avançou, porém devido o fluxo do material que foi mobilizado, ocasionou o redirecionamento da drenagem.

**R4** - As edificações que se enquadram nesta classificação estão muito próximas de onde o material mobilizado cessou, e também foi analisada a encosta lateral onde a mesma possui 10 cicatrizes de deslizamento com inclinação superior a 55°, estas apresentam uma configuração preferencial do direcionamento do material para as residências, e em casos de avanço do processo estas ficarão comprometidas. Nos fundos das edificações há uma drenagem natural para onde o material descolado de 3 cicatrizes, mais à montante, se depositou (figura 2).

**R3** - A área em que se inserem estas edificações apresentam características que configuram Risco Alto, principalmente pela proximidade com as cicatrizes que podem evoluir e estão próximas a uma drenagem natural. Recomenda-se o monitoramento do processo.



QR  
CODE