# Descrição das ocorrências atendidas no dia 17/02/2021

## 1- Bairro Caxambu

- *Rua João Caetano*

Coordenada UTM: 7.509.840/688.780 – WGS84 23S

Interdição de uma residência por deslizamento de pequeno porte e árvore de grande porte em vila acessada a partir da Rua João Caetano, Bairro Caxambu. Família em casa de parentes. Sem vítimas.

Figura 1 - Mapa de Situação: Rua João Caetano

Figura 2: Fotos do imóvel atingido.

- *Rua Waldemar Ferreira da Silva*

Coordenada UTM: 7.510.213/689.433 – WGS84 23S

Deslizamento de grande porte atingindo casas em vila de endereço no número 523, também conhecida como Morro do Pinto. Interdição e evacuação de toda a extensão do morro com face para a rua, somando cerca de 15 casas. Na mesma rua foram interditados 2 imóveis atingidos por deslizamentos pontuais.



Figura 3: Polígono de interdição: Rua Waldemar Ferreira da Silva.

Figura 4: Fotos do local e de alguns imóveis atingidos.

- *Servidão Inácio Ferreira da Silva*

Coordenada UTM: 7.509.790/689.078 23S

Deslizamento na Servidão Inácio Ferreira da Silva, atingindo parcialmente 3 residências e com interdição de cerca de 10 imóveis. Sem vítimas.

Figura 5: Polígono de interdição: Servidão Inácio Ferreira da Silva.

Figura 6: Fotos do deslizamento e de uma das residências atingidas.

- *Rua Manoel Ferreira da Silva*

Coordenada UTM: 7.509.898/689.369 23S

Deslizamento de grande porte, atingindo e destruindo ao menos cinco casas, com nove vítimas confirmadas no momento da vistoria. Ficarão interditadas cerca de 20 residências.

Figura 7: Polígono de interdição: Rua Manoel Ferreira da Silva/Rua Bartolomeu Sodré.

Figura 8: Fotos do local e das residências atingidas.

- *Rua Barão de Águas Claras*

Coordenada UTM: 7.509.671/688.841 23S

Vistoria realizada na Rua Barão de Águas Claras, bairro Caxambu, para avaliação estrutural de residência atingida por deslizamento. No local, foram encontradas 4 vítimas, todas da mesma família, sendo que apenas uma delas foi encontrada com vida.

Figura 9: Foto da via e da residência atingida.

**2- Bairro Alto da Serra**

- *Vila Manoel Correa – Rua Teresa*

Coordenada UTM: 7.508.949/ 688.042 23S

Na parte da tarde do dia 16/02/2022, a vila Manoel Correa, na rua Teresa, foi vistoriada. Lá, verificou-se a ocorrência de deslizamento, causando o completo colapso de residência no final da rua. Ainda, demais residências foram atingidas por deslizamentos e queda de árvore. A área da vila foi interditada por estar compreendida pelo polígono de interdição da Rua Antônio Soares Pinto.

Figura 10: Foto da rua atingida.

- *Condomínio IAPI*

Coordenada UTM: 7.507.434 / 687.998 23S

No início da noite do dia 16/02, o Bloco K do Condomínio IAPI, Bairro Alto da Serra, foi visitado para avaliar o risco de inundação e atingimento por possíveis destroços. No local, foi identificado que houve enxurrada durante as chuvas do dia 15/02, mas sem maiores danos. Os moradores foram orientados a procurar abrigo em outros blocos em caso de chuva intensa.

Figura 11: Fotos do local.

### 3- Bairro Sargento Boening

Na tarde de 16/02, foi realizado deslocamento até o bairro Sgt. Boening para avaliação de deslizamento ocorrido na região. No entanto, ao chegar no local, verificou-se que não havia acesso a área atingida.