

Ocorrência de um ponto de deslizamento nos fundos da última casa (s/n), com acesso pela servidão do bar do "Tita", na rua Glauce Rocha . Não houve dano a residência, nem vítimas. Trata-se de um deslizamento planar de solo residual, com dimensões de aproximadamente 5 metros de altura e 3 metros de extensão lateral. No momento da vistoria, foram observadas feições indicativas de um processo complexo de movimentação de massa, sobretudo por se tratar de uma área de fundo de vale, com drenagem perene. Atenta-se para a presença de trinca, de extensão métrica, na parte da frente de uma casa localizada a montante da encosta em que houve o deslizamento, cerca de 6 m de distância do topo da cicatriz. Ademais, nota-se que as casas foram construídas sobre material transportado, além da região conter bananeiras, indicativo para solo suscetível a processos erosivos. De acordo com a complexidade da área e do evento, foi delimitado o polígono de risco remanescente incluindo as edificações a montante e a jusante da cicatriz.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

ABRIL DE 2022

Deslizamentos na Rua Glauce Rocha - Independência

Cicatriz de deslizamento

Delimitação da área de risco remanescente

Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 08/05/22

Data da vistoria: 28/04/22