

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)

31ª Reunião Ordinária

ATA:

Data / hora: dia 18/06/2024, às 10:00hrs.

Local: Av. Presidente Vargas, 2655 – 4º andar, Edifício Cidade Nova – Sede da CEDAE.

Membros:

1. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo
Suplente: Robson Cardinelli (AUSENTE)
2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson
Suplente: Maurício Silva Knoploch dos Santos
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro
Suplente: Daniel de Castro Carcau
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho
Suplente: Daniel Okumura (AUSENTE)
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal (AUSENTE)
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti
Suplente: Ivana Cunha Junqueira
7. **Bloco III:** Claudino Vitor Rocha do Espírito Santo
Suplente: Eduardo Fontenelle
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta
Suplente: Josélino Alves Raymundo

Participações eventuais: Jasmine de Mello Ferraz (bloco 4) e Boaretto (bloco 3).

1. Verificação do quórum regimental;
OK
2. Diagnóstico e informes sobre as constantes paralisações da adutora Lajes 2 nos últimos meses. CEDAE, Águas do Rio 4 e Rio Mais Saneamento.

- Blocos 3, 4 e CEDAE fizeram uma apresentação (anexo I) sobre uma proposta de desativação provisória da funcionalidade da segunda ARL, diante da ausência do reassentamento das ocupações irregulares (áreas non edificandi). A

[Handwritten signatures and initials]

proposta foi colocada para votação e o conselho aprovou por unanimidade. Ficou acordada a realização de um estudo de engenharia para estabelecer uma solução definitiva, a ser conduzida pelo SMA (IRM) com apoio das concessionárias e da CEDAE.

- IRM solicitou um quadro resumo das adutoras acima de 800 mm, com a kilometragem, indentificação dos trechos, mapa e os critérios de criticidade das localidades com ocupação desordenada (prazo 21/6).

3. Reunião com o Subsecretário Felipe Peixoto da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro (SEENEMAR) sobre o fluxo de comunicação de prioridades de acidentes/incidentes na rede elétrica (aguardando agendamento pelo Secretário);

A marcar.

4. Reunião com o Presidente do INEA sobre o item 10, da 27ª R.O. (Discussão sobre a situação do depósito de resíduos em Volta Redonda diante do risco de contaminação do rio Paraíba do Sul, a pedido da Águas do Rio), bem como sobre o item 3, da 29ª R.O. (Paralisação da Estação Imunana-Laranjal);

Próxima reunião.

5. Próxima Parada Programada do Guandu;

Próxima parada de 24 horas programada para 5 de setembro, quinta-feira (macromedidores de custódia e espelhos de controle interno). Concessionárias vão reajustar o cronograma de instalação dos macromedidores junto ao IRM. Segunda parada prevista para novembro.

6. Atualizações do Grupo de Trabalho no que diz respeito ao Regramento de Comunicação de acidentes/incidentes, funcionamento do CCO e análise de risco, conforme item 4, da Ata da 30ª Reunião Ordinária (Apresentação do Regimento Interno do CCO – aguardando proposta a ser apresentada ao Conselho em julho/2024);



IRM entregou ao CFSA a proposta de regimento interno para o Centro de Controle de Operações, a ser debatida na próxima reunião (anexo II).

7. Item 9, da Ata da 30ª Reunião Ordinária: Informes sobre as reuniões acerca dos investimentos operacionais e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos I, II, III e IV (Lembrar que consta agendada reunião de 15/07, às 10:00 hrs, na CEDAE);

Reunião 15/7.

8. Atualização sobre os Informes de cronogramas para instalação de Pontos de Medição, em conformidade com o disposto no item 5, da Ata da 29ª Reunião Ordinária (Lembrar que o IRM apresentou o "*Cronograma de Obras CCO Externo*" – Anexo II, naquela Reunião Ordinária);

Alterações a realizar. Iguá consignou que o contrato não prevê a figura do CCO externo, se refere apenas a CCO.

9. Informes da Concessionária Rio Mais Saneamento sobre a situação da NEL;
RioMais irá instalar a bomba reserva na parada programada de 24 horas, dia 5/9/24.

10. Assuntos Gerais;

- Bloco 4 trouxe o problema do vazamento na adutora de água bruta que abastece o sistema de Porto da Caixas, em Itaboraí. Ficou determinado pelo Conselho que o conserto seja feito conjuntamente entre a CEDAE e o bloco 1, embora ambos discordem sobre a responsabilidade pelo reparo da adutora.
- IRM informou que a demanda encaminhada pelo CSFA sobre o relatório técnico da divisa dos blocos 2 e 3 (ponte canal) será entregue no grupo e apresentada na próxima reunião. (anexo III)

11. Próxima Reunião Ordinária dia 09/07/2024, às 10:00 hrs: ~~definição de local~~

CEM
A
B
A
B