



Considerando o cenário atual e a metodologia de classificação de risco do DRM-RJ, As Áreas 1 e 2 são consideradas de risco muito alto, ou seja, há possibilidade de movimentação dos blocos em caso de chuvas intensas que aumentem o volume de água na drenagem, além da possibilidade de deslizamentos de solo devido à composição e inclinação dos taludes observados. Portanto, é recomendada a fiscalização e monitoramento do local, bem como a avaliação de um profissional capacitado e qualificado para a adoção de medidas geotécnicas adequadas.



## Área 2

