

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)
14ª Reunião Extraordinária

PAUTA:

Data / hora: dia 20/02/2024, às 16:00hrs.

Local: híbrido

Membros:

1. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo

Suplente: Robson Cardinelli

2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson

3. **Poder Concedente:** Daniela Gaio Martins

Suplente: Mila Braga de Lima

4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho

Suplente: Daniel Okumura

5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius

Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal

6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosti

Suplente: Ivana Cunha Junqueira

7. **Bloco III:** Claudino Vitor Rocha do Espírito Santo

Suplente: Eduardo Fontenelle

8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motte


Suplente: Josélio Alves Raymundo

1. Verificação do quórum regimental;
2. Discussão sobre vazamento Ponte do Catonho;


ATA DA REUNIÃO DE 20/02/2024

A reunião se iniciou após verificação do quórum regimental.

Em sequência, o Presidente abriu a reunião informando que a convocação se deu em caráter emergencial para que o CSFA ficasse a par da situação do vazamento na Ponte do Catonho e houvesse a definição sobre a responsabilidade pelo reparo emergencial. A Iguá relatou que após saber do vazamento se dirigiu ao local junto com representantes das demais concessionárias e CEDAE para avaliar a situação. Foi relatado pelo Rio+ que o vazamento foi identificado e que não encontrava geograficamente na sua área de atuação na concessão. As equipes de reparo estariam avaliando a situação para propor o reparo a ser realizado. Iguá registrou que a Ponte não está localizada geograficamente na sua área de atuação na concessão. Lembrou que a estrutura é compartilhada pelas concessionárias, Rio+, Águas do Rio e Iguá, e que o objetivo da reunião é discutir a solução emergencial para o reparo da infraestrutura compartilhada, uma vez que a discussão sobre responsabilidade pela manutenção de estruturas compartilhadas estava sendo debatida em foro próprio, na AGENERSA. Águas do Rio registrou que já tinha posicionamento da AGENERSA indicando que deveria ser adotado o critério da territorialidade para definir a responsabilidade. Iguá reforçou que o tema ainda estava em discussão na AGENERSA, sem definição sobre o critério a ser adotado para definir a responsabilidade pelas infraestruturas compartilhadas entre os blocos e que o Poder



Concedente havia solicitado a sua reanálise, sendo certo que o CSFA não era instância para discutir aquela matéria naquele momento, devendo a discussão se limitar à busca de uma solução consensual emergencial para o vazamento no Catonho. Rio+ informou que de acordo com o mapa da área de concessão disponibilizado à concessionária, a Ponte do Catonho estaria na área do bloco 2. Os representantes da CEDAE e IRM discordaram e informaram que no mapa de áreas de concessão utilizado por eles, a Ponte do Catonho se localiza na área de concessão do Bloco 3. Iguá pontuou que em benefício do SFA estava aberta a discutir uma solução conjunta a título de apoio para esse evento em específico, sem qualquer compromisso aos eventos futuros e solução definitiva. Águas do Rio 1 e 4 não concordaram em entrar na divisão de custos, considerando que o vazamento não estava geograficamente localizado na sua área de concessão. Ficou acordado que os Blocos 2 e 3 vão conduzir esse reparo emergencial e pontual na infraestrutura compartilhada, sem assunção de responsabilidade definitiva sobre a manutenção, que será definida pela Agenesra no processo próprio. Foi sugerido pelo IRM a realização de reunião, com todos os atores, para análise dos limites, podendo assim subsidiar a Agência. Iguá registrou que apesar da concordância no reparo emergencial, não se responsabilizaria pelo evento e eventual interlocução com a mídia e que não concorda com a citação ou indicação da Iguá ou bloco 2. Ficou acordado que cada ator do CSFA se posicionaria conforme o que entender pertinente e que notas, bem como matérias seriam compartilhadas no grupo do CSFA. Foi agendada reunião entre Rio+ e Iguá para o dia 21/02 às 08h, para discutir contratação e operacionalização do reparo emergencial, devendo ser informado o avanço dos trabalhos no grupo de whatsapp do CSFA.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the individuals mentioned in the text above, such as Rio+, Iguá, Águas do Rio 1, and Águas do Rio 4.