

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: E_027_25	2 – Data da Fiscalização: 25/02/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Av. Professor Manuel de Abreu 268	5 – Bairro(s): Maracanã	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Verificar a execução da obra emergencial decorrente do um possível vazamento de gás no bairro do Maracanã.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto:	Tipo de obra: Emergência	Interna	Externa	X
---------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	x			
02. Placa: desvio de pedestre	x			
03. Placa: desvio de trânsito	x			
04. Placa: aviso de obra	x			
05. Sinalização noturna	x			
06. Isolamento	x			
07. Cones	x			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	x			
09. Bota	x			
10. Colete	x			
11. Luva	x			
12. Óculos	x			
13. Protetor auricular	x			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição				x
15. Extintor de incêndio	x			
16. Local de vivência				x
17. Armazenamento de material	x			
18. Área de descarte (entulho)				x

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto				x
20. Licença de execução				x
21. Listagem de funcionários				x

10 – Relatório:

Fiscalização de emergência realizada na Avenida Professor Manuel de Abreu, nº 268, no bairro do Maracanã, em uma vila com 92 anos de existência. Um morador, o Sr. Justino, relatou que, na última quarta-feira, os moradores sentiram um forte cheiro de gás e temeram um possível vazamento. Além disso, algumas residências ficaram sem fornecimento.

Diante disso, os moradores entraram em contato com a subsidiária da Naturgy, Braços, que informou que iniciará hoje uma obra de renovação da tubulação. Um funcionário da Braços esclareceu que a obra será classificada como renovação, o que significa que não haverá custos para os moradores. A previsão é de que os trabalhos durem aproximadamente uma semana.

A tubulação de gás da vila é bastante antiga, feita de aço e com cerca de 3 polegadas de diâmetro.

11 – Observações:**12 – Recomendações:**

Não há recomendações

13 – Conclusão:

No decorrer da fiscalização de emergência não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 25/02/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: *Entrada da vila com o carro da Agenesra estacionado.*

FOTOS



Foto 2: Funcionários da Braços se preparando para iniciar a obra.

FOTOS



Foto 3: Funcionário da Braços ao fundo, com o carro da Agenera em primeiro plano.

FOTOS



Foto 4: Local onde será realizada a obra, com funcionários da Braços e morador ao fundo

FOTOS



Foto 5: Trecho onde passa a tubulação de gás de 3 polegadas e onde será feita a renovação.

FOTOS



Foto 6: Entrada da vila antes do início das obras.