

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_061_24	2 – Data da Fiscalização: 27/06/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Rod. BR-101, s/n - Tapera	5 – Bairro(s): Campos dos Goytacazes	6 – Município/UF: Campos dos Goytacazes/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar as instalações e manutenção das estações de gás da Concessionária.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0018 (Tapera) e EM-D-R42.00-0002 (XV-140)	Nome da Estação: Estação de Regulagem e Medição	Zona: Noroeste Fluminense
---	--	----------------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu funcionário Jayme Stellet, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção da Estação de Regulagem e Medição de Tapera e a Estação de Medição XV-140, que atuam conjuntamente, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.

A ERM de Tapera recebe o gás natural vindo de Macaé, em alta pressão, 42 bar, e que depois segue para Donana. Ao longo das tubulações, há 3 reguladores que reduzem a pressão para 4 bar (foto 7).

Os medidores de Tapera e XV-140 transmitem os dados sobre o volume do gás de forma remota, via telemetria (foto 8), para o Centro de Controle e Operação da Rede (CCOR) da Naturgy na Barra da Tijuca/RJ.



As estações se encontram em bom estado de conservação. A pintura, a cobertura, os portões, o sistema elétrico, as placas de sinalização e os extintores estavam em conformidade.

11 – Observações:

12 – Recomendações:

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Carlos Canelas Magalhães Filho Victor Mignone Emery Trindade	15 – Cargo: Especialista em Regulação Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144909-9 5144923-4
17 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 27/06/2024  Assinatura do Agente de Fiscalização  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da estação.

FOTOS



Foto 2: Placas de avisos de segurança no portão da estação.



Foto 3: Estação aérea de gás.

FOTOS



Foto 4: Fiscalização AGENERSA.



Foto 5: Estação aérea de Tapera.

FOTOS



Foto 6: Estação aérea de gás.



Foto 7: Os 3 reguladores de pressão da estação.

FOTOS



Foto 8: Telemetria da estação.



Foto 9: Extintor CO₂ e de carga de pó da estação.

FOTOS




Foto 10: Laudo de exigências da estação.