

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-079/24	2 – Data da Fiscalização: 18/07/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Rod. RJ-122, km 35 - Taboado	5 – Bairro(s): Funchal	6 – Município/UF: Cachoeiras de Macacu/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da estação de Regulação Distrital.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R12.00-0076	Nome da Estação: GNC CACHOEIRAS DE MACACU (Descompressão)	Zona: Fluminense
---	--	-------------------------


ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capinada estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Rondineli Gomes, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção da estação de Regulação Distrital no município de Cachoeiras de Macacu/RJ.

Trata-se de uma estação de descompressão de gás, com 7 anos de idade e que possui 15 extintores de incêndio (todos com as datas de validade em dia), porém, no momento, a estação não está em funcionamento. O gás nos cilindros chega a 250 bar e é então reduzido para 6-7 bar. Na estação, encontram-se dois operadores da NeoGás e um sistema de ar comprimido. Há um sistema de telemetria que se conecta ao Centro de Controle Operação da Rede (CCOR) na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Há também uma caldeira de gás, na qual ocorre a troca de calor, mas que também não se encontra em funcionamento no momento. O laudo do corpo de bombeiros da estação estava presente e válido. A capinagem da área da estação estava baixa e bem arrumada.

12 – Recomendações:		
13 – Conclusão: No decorrer da vistoria não foi identificado irregularidade quanto a prestação de serviços.		
14– Nome dos Agentes de Fiscalização: Victor Mignone Emery Trindade	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144923-4
17 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 19/07/2024  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS



Foto 1: Identificação da estação.



Foto 2: Extintores de incêndio da estação.

FOTOS



Foto 3: Vista geral da estação




Figura 4 Extintores da estação



Foto 5: Gerador de Energia da estação.

FOTOS



Foto 6: Quadro elétrico da estação.



Foto 7: Quadro elétrico da estação.

FOTOS



Foto 8: Visão da estação.



Foto 9: Visão da estação.

FOTOS



Foto 10: Regulador da estação.



Foto 11: Visão da estação aérea.

FOTOS



Foto 12:



Foto 13: Visão geral da estação de descompressão.

FOTOS



Foto 14: Estação de descompressão da estação.



Foto 15: Entrada da estação.