

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-080/24	2 – Data da Fiscalização: 18/07/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Rua Doutor Porciúncula, Lote 17, Condomínio Vale do Macacu	5 – Bairro(s): Japuíba	6 – Município/UF: Cachoeiras de Macacu

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da estação de Regulagem Distrital.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R4.000-0139	Nome da Estação: GNC PP VALE DO MACACU	Zona: Fluminense
---	--	-------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capinada estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

11 – Relatório:


Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Rondineli Gomes, com o objetivo de verificar as instalações e a manutenção da estação de Regulagem Distrital no município de Cachoeiras de Macacu/RJ.

Trata-se de uma estação de medição e regulagem de pressão, com 7 anos de idade, na qual um caminhão da NeoGás abastece a estação a cada 10 dias, reabastecendo os cilindros de GNC. O gás nos cilindros chega a 250 bar e é então reduzido para 6-7 bar. Por ser uma estação de pequeno porte, o gestor informou que não há laudo dos bombeiros. Essa estação serve apenas para abastecer os clientes/condomínios adjacentes.

12 – Recomendações:

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foi identificado irregularidade quanto a prestação de serviços.

14- Nome dos Agentes de Fiscalização: Victor Mignone Emery Trindade	15 - Cargo: Especialista em Regulação	16 - Matrícula: 5144923-4
17 - Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 19/07/2024  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS



Foto 1: Identificação da estação com as placas de segurança.



Foto 2: Placas de identificação de segurança.

FOTOS



Foto 3: Vista geral da área adjacente à estação.



Foto 4: Cilindro de GNC que abastecem a estação.

FOTOS



Foto 5: Trocador de calor da estação para abaixar a pressão.



Foto 6: Estação de regulação e medição de pressão da Naturgy.

FOTOS



Foto 7: Regulador da estação.



Foto 8: Extintor de incêndio e CO² da estação.

FOTOS



Foto 9: Sistema de Telemetria.



Foto 10: Placa de rota de fuga da estação.

FOTOS



Foto 11: Gerador



Foto 12: Painel de Telemetria.

FOTOS