

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_081_24	2 – Data da Fiscalização: 19/07/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Estrada Rio Santos, s/nº	5 – Bairro(s):	6 – Município/UF: Itaguaí/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar as instalações e manutenção das estações de gás da Concessionária.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0006	Nome da Estação: Estação de Regulagem e Medição	Zona: Metropolitana
--	--	----------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Gerson Correa e Moacir Jacinto, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da estação de Regulagem e Medição (foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, os equipamentos e o funcionamento da ERM.

A ERM recebe o gás natural da estação de odorização de Japeri à 40 bar de pressão e reduz para 27 bar. Ela abastece a indústrias e postos na Avenida Brasil, através de gasoduto que segue para Aterrado Leme, estação subterrânea onde a pressão é regulada para 12 bar e prossegue a distribuição.

A ERM possui um duto especial para a passagem de pig na rede (foto 9), com lançamento sentido Furnas.

As placas fotovoltaicas que operam o sistema de telemetria são a única fonte de energia elétrica da estação, eventuais manutenções noturnas ocorrem com iluminação levada até o local.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Michel Silva Dos Santos

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144919-6

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 22/07/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Estação de regulação e medição.



Foto 2: Estação de regulação e medição.

FOTOS



Foto 3: entrada do gás natural oriundo de Japeri.



Foto 4: tubulação de saída destinada à Estação Aterro Leme.

FOTOS



Foto 5: Reguladores e filtros das linhas principal e auxiliar.



Foto 6: Para-raio e sistema de telemetria.

FOTOS



Foto 7: Cobertura da ERM.



Foto 8: Extintor tipo Pó Químico.

FOTOS



Foto 9: Tubulação para lançamento de Pig.



Foto 10: Sinalização para rota de fuga.