

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-114/24	2 – Data da Fiscalização: 03/09/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod. BR 356 km 1	5 – Bairro(s): Guarus	6 – Município/UF: Campos dos Goytacazes/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Estação de Regulagem e Medição da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0028	Nome da Estação: ETC Campos dos Goytacazes	Zona: Fluminense
---	--	----------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Jayme dos Santos, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação da ETC de Campos dos Goytacazes.

A estação recebe o gás do GASCAV (Gasoduto Cabiúnas Vitória), no ponto de entrega da Transportadora Associada de Gás S/A - TAG (foto 5), reduzindo a pressão de 35 para 16 bar para abastecer o município de Campos.

A estação conta com um sistema de odorização (foto 10), que injeta um agente odorante na linha de saída de gás. A dosagem é analisada por um cromatógrafo (foto 11) e monitorada por um sistema de telemetria (foto 12).

Relativamente mais nova, com apenas 10 anos de operação em comparação aos 25 anos das estações de Tapera e Donana, a estação encontra-se bem cuidada, apresentando capina e pintura em bom estado de conservação.

12 – Recomendações:

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria, não foram identificadas irregularidades.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 03/09/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS

Foto 1: Visão da ETC de Campos dos Goytacazes, com o ponto de entrega da TAG à direita.

FOTOS



Foto 2: Placa de identificação da ETC de Campos dos Goytacazes.



Foto 3: Entrada da ETC com sinalizações de segurança.

FOTOS



Foto 4: Estação de regulação e medição, que se conecta ao ponto de entrega da TAG pelo gasoduto à direita.



Foto 5: Gasoduto de entrada da estação, proveniente do ponto de entrada da TAG (ao fundo).

FOTOS



Foto 6: Estação de regulação e medição.



Foto 7: Reguladores de pressão.

FOTOS



Foto 8: Medidores de volume (abaixo); pressão (acima à esquerda); e temperatura (à direita).



Foto 9: Da direita para a esquerda, na direção do fluxo de gás no gasoduto (visível ao fundo): estação de regulação e medição, estação de odorização, chuveiro de emergência, e câmara de cromatografia.

FOTOS



Foto 10: Estação de odorização.



Foto 11: Câmara de cromatografia.

FOTOS



Foto 12: Sistema de telemetria.



Foto 13: Sinalização de saída de emergência.