

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_003_25	2 – Data da Fiscalização: 13/01/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Rua Doutor Porciúncula, LOTE 17 - Japuíba - Condomínio Vale do Macacu	5 – Bairro(s): Japuíba	6 – Município/UF: Cachoeiras de Macacu

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de verificar as instalações e manutenção das estações de gás da Concessionária.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuviros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R4.000-0139	Nome da Estação: GNC PP VALE DO MACACU	Zona: Fluminense
---	--	-------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capinada estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colmeias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

11 – Relatório:

A vistoria foi realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Rondineli Gomes, com o objetivo de verificar as condições de instalação e manutenção da Estação de Regulagem Distrital localizada no município de Cachoeiras de Macacu/RJ. Trata-se de uma estação de medição e regulagem de pressão com 7 anos de operação, onde um caminhão da NeoGás realiza o abastecimento dos cilindros de GNC aproximadamente a cada 10 dias.

O gás chega aos cilindros com uma pressão de 250 bar, sendo posteriormente reduzido para 6-7 bar, e cerca de 4 bar na saída do cavalete. Por se tratar de uma estação de pequeno porte, o gestor informou que não há laudo dos bombeiros. A estação conta com dois extintores de incêndio.

Essa estação atende exclusivamente aos clientes e condomínios adjacentes, correspondendo a cerca de 300 residências. Quanto à manutenção da capinagem, foi esclarecido que a área externa à estação não é de responsabilidade da Naturgy, uma vez que o terreno não pertence à empresa.

12 – Recomendações:

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foi identificado irregularidade quanto a prestação de serviços.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 13/01/2025

Victor Mignone

Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS

Foto 1: Identificação da estação.



Foto 2: Visão da estação.

FOTOS



Foto 3: Visão da estação.



Foto 4: PAINEL DE TELEMETRIA da estação.

FOTOS



Foto 5: Extintor da estação.



Foto 6: Terreno adjacente à estação.

FOTOS



Foto 7: Terreno adjacente à estação com a grama ligeiramente alta.