

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_007_25	2 – Data da Fiscalização: 16.01.2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Av. Salinas Ponta do Costa s/nº	5 – Bairro(s): São Cristóvão	6 – Município/UF: Cabo Frio

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação, operação e segurança da estação XV-06.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – Checklist de Inspeção Visual

Número do Inventário: VL-R.16.00-0293	Nome da Estação: Valv.Linha - XV06 GASCABO	Zona: Interior
---	--	--------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capinada estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica			X
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores			X
10. Estado da cobertura da estação			X
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Certificado de Inspeção do SPDA			X
02. Laudo de Exigências do CBMERJ			X
03. Certificado de Aprovação do CBMERJ			X
04. Licença de Operação do INEA			X
05. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:

05 – Não se aplica pois não há energia elétrica na estação.
09 – Não se aplica, pois não há risco de incêndio associado à estação
10 – Não se aplica, pois não há energia elétrica na estação.

Documentos: Não se aplica pois a estação não possui risco de incêndio, sua área é muito pequena e não possui eletricidade.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu funcionário Rômulo Rosemberg. Trata-se de uma estação localizada dentro da propriedade privada da empresa Sal Cisne, sendo dividida em 2 áreas distintas, delimitadas e com acesso independente.

Na primeira área chega a linha de entrada da estação em 8' com pressão de 16 bar e onde está localizada a válvula de bloqueio XV-06 que em caso de necessidade pode interromper o fluxo de gás segue em direção à cidade de Arraial do Cabo. Ainda nessa área de encontra o sistema de proteção catódica que protege a superfície da tubulação contra a corrosão eletrolítica.

Na segunda área, encontra-se a tubulação, em aço, com diâmetro de 10" receptora do PIG (pipeline inspection gauge) que é lançado da estação XV-04. Nesse mesmo local, há uma derivação para tubulação de 4" que atende a Sal Cisne.

A estação passou por uma reforma no sentido de atender as demandas do Termo de Notificação 018/2024 que anotou a ausência de cerca, portão e sinalização adequados. As fotos em anexo demonstram que a estação agora se encontra como uma estrutura adequada em termos de segurança.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades.

14– Nome do Agente de Fiscalização:

Eduardo Esteves Pfaltzgraff

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

51551381

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1 - Vista geral das 2 áreas



Foto 2: Acesso da área 1 da XV-06

FOTOS



Foto 3: Válvula de bloqueio XV-06 na área 1



Foto 4 - Detalhe válvula de bloqueio XV-06 na área 1

FOTOS



Foto 5: Acesso da área 2



Foto 6: Vista geral da área 2

FOTOS



Foto 7: Detalhe tubulação 4 pol para Sal Cisne



Foto 8: . Receptor PIG em 10 pol