

1 - RF CAENE Nº: P-019/23	2 - Data da Fiscalização: 13/03/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Hualaga, s/n.º	5 - Bairro(s): Campos Elísios	6 - Município: Duque de Caxias
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de regulação e medição da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 13 de março de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação. Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira Agnaldo da Silva Santos		13 - ID Funcional: 51232642 51355450
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de março de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Michel Barradas, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Tratamento e Odorização no Município (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

Esta unidade conta com duas linhas de entrada de gás e dois sistemas de odorização. A pressão de entrada e saída nas duas linhas é de 34 bar, pois o gás passa apenas pelo processo de odorização.

Uma linha é destinada para abastecer a Termorio e a segunda linha que é interligada com a Estação da Presidente Kennedy e Molulação serve para abastecer a região Metropolitana.

O sistema de cromatografia é composto por duas bombas pneumáticas (operação e reserva) com funcionamento automático, mas também podendo ser operado manualmente em caso de falha no sistema elétrico. O sistema é monitorado remotamente por telemetria.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do segundo semestre do ano de 2022, datado de 15 de novembro de 2022, pudemos perceber que todos os itens constavam como conformes.

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Agente de Fiscalização/ID

Agnaldo Santos / 51355450 - Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da Estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: A estação



Foto 4: Odorização

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Sistema de injeção de mercaptana



Foto 6: Um dos manômetros sem funcionamento

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Extintor de incêndio



Foto 8: Caixa de segurança

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Caixa seca para mercaptana (antes)



Foto 10: Caixa seca para mercaptana (depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Um dos pára-raios e biruta



Foto 12: Presença de marimbondos (antes e depois)