

Página 1 de 4

Página 2 de 4

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia Energás, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede e ramais na Rua Real Grandeza (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Juarez Távora - Gestor de obras (Naturgy)
- Geison Oliveira - Supervisor (Energás)

Trata-se de renovação de rede em substituição de tubulação de ferro fundido por uma de polietileno de 90 mm (Ø) de baixa pressão, e 27 ramais, em trecho que compreende as Ruas Vinícius de Moraes e Joana Angélica.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : recomposição de calçada e marco plano



Foto 2 : outra recomposição e colocação de marco plano