

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1-Nº de Relatório (RFCAENE): P_047_25	2-Data da Fiscalização: 07/04/2025	3-Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4-Endereço: Estrada da Machadinha	5-Bairro(s): Quissamã	6-Município/UF: Quissamã/RJ

7-Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Bloqueio XV-120.

8-Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ
– Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016
– Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção. ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR 26 – Sinalização de segurança.

9-CHECK LIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.16.00-0342	Nome da Estação: Válvula de Linha XV-120 GASCAM		Zona: Fluminense
ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NAO CONFORME	NAO SE APLICA
01.Estado geral da pintura da estação	X		
02.Capina da estação	X		
03.Portas e portões	X		
04.Cercas	X		
05.Sistema de energia elétrica			X
06.Placas de identificação da estação	X		
07.Placas de rota de fuga	X		
08.Placas de sinalização de segurança	X		
09.Extintores			X
10.Estado da cobertura da estação			X
11.Presença de colméias de insetos	X		
12.Presença de animais peçonhentos	X		

10-Observações:

05-Não se aplica, pois não há energia elétrica na estação.
09-Não se aplica, pois não há risco de incêndio associado à operação da estação.
10-Não se aplica, pois não há cobertura da estação.

11-Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Jayme dos Santos, com objetivo de acompanhar o estado de conservação e manutenção da Válvula de Bloqueio XV-120.

A estação recebe o gás natural proveniente de Cabiúnas, que passa primeiro pela válvula de bloqueio XV-110 em Carapebus e depois pela segunda válvula XV-120 rumo às Estações de Regulagem e Medição de Tapera e Donana, em Campos dos Goytacazes, a uma pressão de 42 bar por um gasoduto de aço de 6".

A válvula é utilizada para restringir o fluxo de gás durante as manutenções no gasoduto.

12-Recomendações:

Sem recomendações por fazer.

13-Conclusão:

14-Nome dos Agentes de Fiscalização: Victor Mignone Emery Trindade	15-Cargo: Especialista em Regulação	16-Matrícula: 5144923-4
--	---	---------------------------------------

17-Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 09/04/2025

Assinatura do Agente de Fiscalização

Vinícius Mignone

FOTO



Foto1: Portão da área externa

FOTO



Foto 2: Cerca e portão da área interna, com sinalizações de segurança.

FOTO



Foto 3: Gasoduto de aço e válvula de bloqueio

FOTO



Foto 4: Sinalização de rota de fuga.

FOTO




Foto 5: Licença de operação da estação.

FOTO



Foto 6: Válvula de bloqueio.

FOTO



Foto 7: Cerca da estação.

FOTO



Foto 8: Placa de identificação da estação e de segurança.

FOTO