

1- RF CAENE Nº: P-050/23	2 – Data da Fiscalização: 24/05/2023	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Barão do Bom Retiro, n.º 778	5 – Bairro(s): Engenho Novo	6 - Município: Rio de Janeiro
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de maio de 2023.		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 – ID Funcional: 51232642
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Relatório:

Vistoria pontual realizada em execução emergencial da Concessionária através da terceirizada Braços, representada pelo Técnico de Edificações Clelson.

Obra executada para reforço de rede existente após rompimento na tubulação de água. O líquido seria drenado para a escavação feita ao lado a fim de acessar a rede de gás, realizar seu reforço da tubulação e liberar para a intervenção da Prefeitura.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de fiscalização/ID

Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Aviso de obras à frente



Foto 2: Sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Identificação da obra



Foto 4: Escavação da Prefeitura a ser drenada

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Área isolada pela Concessionária para a execução dos serviços



Foto 6: Caminhão para apoio técnico