

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-054_25	2 – Data da Fiscalização: 16/04/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida Brasil	5 – Bairro(s): Bonsucesso e Ramos	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o cumprimento da IN 117/2024 por parte da Concessionária e de acompanhar a fiscalização coordenada pela ANP.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
IN 117/24 – Dispõe sobre a Atualização dos Procedimentos a serem adotados pelas Concessionárias CEG e CEG RIO para a realização de Fiscalizações nos Postos de Gás Natural Veicular (GNV).

9 – Relatório:
A vistoria ocorreu nos Postos Via Expressa Auto Posto (foto 1) e Auto Posto Via Expressa de Ramos (foto 2), localizados na Avenida Brasil respectivamente nos bairros de Bonsucesso e Ramos – Rio de Janeiro, em conjunto com IPREM, representantes da CEG e de suas terceirizadas.

O objetivo principal da fiscalização do sistema de GNV foi atestar que o volume total de gás mensurado nos bicos injetores das bombas de abastecimento era o mesmo do registrado nos medidores de entrada dos postos. Para isso, foram inspecionados as estações de medição dos postos (foto 3 e 4) com o medidor (fotos 5), válvulas, conversor (foto 7), sistema de telemetria (foto 8) e lacres (foto 6), o compressor, os tanques de armazenamento e as bombas de abastecimento.

Em ambos os postos não foram encontrados indícios de fraude, com o volume total de gás mensurado nos bicos injetores das bombas de abastecimento sendo o mesmo ou próximo do registrado nos medidores de entrada dos postos.

Foi identificado pela concessionária uma pequena perda de gás de 5% na estrutura pós medidor no Auto Posto Via Expressa de Ramos, e por este motivo foi recomendado pela ANP que posto realize um teste de verificação da estanqueidade para sanar o problema.

Por fim, as fiscalizações de GNV atenderam o requisitado na IN 117/24.

10 – Recomendações:
Sem recomendações a fazer.

11 – Conclusão:
Não houve irregularidades por parte da Concessionária.

12 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Michel Silva Dos Santos	13 – Cargo: Especialista em Regulação	14 – Matrícula: 51449196
--	---	--

15 – Assinatura do Agente de Fiscalização:
Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 17/04/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTO

INFORMAÇÕES DESTE REVENDEDOR:

REVENDEDOR AUTORIZADO PELA ANP SOB O NÚMERO

RJ 0216615

RAZÃO SOCIAL

VIA EXPRESSA AUTO POSTO LTDA

NOME FANTASIA

CNPJ

06.239.660/0001-06

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 5086- BONSUCESSO - RJ

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

**DOMINGOS, FERIADOS - FACULTATIVOS
06:00 ÀS 22:00H**

ORGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR - GOVERNO FEDERAL
**AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS**

Reclamações que não forem atendidas pelo revendedor varejista deverão ser dirigidas para o Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP.

Ligação gratuita
0800 970 0267
Centro de Relações com o Consumidor - ANP
www.anp.gov.br/faleconosco

 **anp**
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Foto 1: Placa de identificação oficial do posto em Bonsucesso.

FOTO

INFORMAÇÕES DESTE REVENDEDOR:

REVENDEDOR AUTORIZADO PELA ANP SOB O NÚMERO

RJ0234636

RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO VIA EXPRESSA DE RAMOS LTDA

NOME FANTASIA

CNPJ

08.821.328/0001-80

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 8666 - RAMOS - RJ

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

24 HORAS

ORGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR - GOVERNO FEDERAL
**AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS**

Reclamações que não forem atendidas pelo revendedor varejista deverão ser dirigidas para o Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP.

Ligação gratuita
0800 970 0267
Centro de Relações com o Consumidor - ANP
www.anp.gov.br/faleconosco

 **anp**
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Foto 2: Placa de identificação oficial do posto em Ramos.

FOTO



Foto 3: Estação de medição do posto em Bonsucesso.

FOTO



Foto 4: Estação de medição do posto em Ramos.

FOTO



Foto 5: Medidor do posto em Bonsucesso.

FOTO



Foto 6: Lacres na caixa forte do posto em Ramos.

FOTO



Foto 7: Conversor do Posto em Bonsucesso.

FOTO



Foto 8: Telemetria no posto em Bonsucesso.