

1- RF CAENE Nº: P-070/22		2 - Data da Fiscalização: 08/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Francisco Bicalho n.º 717 a 871		5 - Bairro(s): São Cristóvão		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 08 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira				13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 08 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, sob supervisão da Concessionária, na Avenida Francisco Bicalho, n.º 771 (Foto 1).

Trata-se da renovação de rede para substituição de rede antiga para rede nova em polietileno, com diâmetro de 110mm e com extensão total construída de 1205,55m, sendo assentada por método de inserção.

Foi identificado afundamento na recomposição asfáltica na Avenida Francisco Bicalho, n.º 4800. Entretanto, a irregularidade foi solucionada no mesmo dia, tendo a Concessionária encaminhado as fotos 7 e 8 comprovando a regularização da recomposição.

Durante a nossa vistoria verificou-se, também, inconformidades no projeto apresentado na obra, como exemplo a legenda incompatível com o desenho técnico, além de estar diferente do projeto enviado por meio de correio eletrônico.

A rede renovada ainda encontrava-se sem gás, faltando aproximadamente 20 metros de rede para o término da obra.

Em complemento, informamos que na Avenida Francisco Bicalho, n.º 3271 (Fotos 3 e 4), estava sendo realizada obra de emergência devido a ruína do teto da galeria do rio que é também o piso da calçada ficando apoiada nas tubulações de gás natural.

No decorrer da vistoria foi apresentado o projeto da obra diferente do que foi encaminhado por meio de correio eletrônico sendo identificada também irregularidade na recomposição asfáltica sendo reparada e apresentado a comprovação do reparo no mesmo dia.

Foi constatada obra de emergência no decorrer da vistoria, sendo também vistoriada e não foi identificada irregularidades.

Assim sendo, solicitamos que a Concessionária mantenha na obra sempre a versão mais recente do projeto, evitando falhas na execução da mesma provocada por projetos que contenham erros e/ou estejam desatualizados e intensifique o supervisionamento das obras para evitar irregularidades, como as citadas.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira/44171625	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Vistoria in loco da equipe técnica da Agenersa (CAENE) Avenida Francisco Bicalho,n.º 717 .



Foto 2 : Marco plano e reconstituição da calçada.

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Identificação da obra Francisco Bicalho n.º 3271.



Foto 4 : Obra de emergência na Avenida Francisco Bicalho n.º 3271, provocado por um afundamento.

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : Marco plano e recomposição provisória da calçada.



Foto 6 : Recomposição provisória da calçada.

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : Recomposição do trecho onde teve um afundamento n.º 2800 (antes).



Foto 8 : Recomposição do trecho onde teve um afundamento n.º 2800 (depois).

Anexo Fotográfico:



Foto 9 : marco plano e recomposição.



Foto 10 : Recomposição da calçada na Avenida Francisco Bicalho, n.º 2804 .