

1- RF CAENE Nº: P-072/22		2 - Data da Fiscalização: 08/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua do Bonfim n.º 271 a 236			5 - Bairro(s): São Cristóvão		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 08 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira				13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 08 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, sob supervisão da Concessionária, na Rua do Bonfim, n.º 562(foto 1) a 176(foto 8).

Trata-se da renovação de 311,7m rede e 2,30m de ramal para substituição de rede antiga para rede nova em polietileno, de diâmetros e comprimentos descritos abaixo, sendo assentada por método de inserção no trecho da Rua do Bonfim compreendido entre a Rua Bela e a Rua Sá Freire, e método destrutivo no trecho da Rua do Bonfim compreendido entre o nº: 222 e o nº: 176. As interligações da rede nova com a rede existente ainda não foram concluídas e portanto, a rede nova não se encontra em carga.

Rede:

- 311,70 metros de rede com Ø90 mm;

Ramal:

- 1,50 metros com Ø90 mm;
- 0,80 metro com Ø32 mm.

Durante a nossa vistoria verificou-se que o tapume estava desalinhado (foto 1), inconformidades no projeto apresentado na obra, como exemplo a legenda incompatível com o desenho técnico e não continha as especificações dos ramais na obra, além de estar diferente do projeto enviado por meio de correio eletrônico.

No decorrer da vistoria foi apresentado o projeto da obra diferente do que foi encaminhado por meio de correio eletrônico não sendo identificada nenhuma outra irregularidade.

Assim sendo, solicitamos que a Concessionária mantenha na obra sempre a versão mais recente do projeto, evitando falhas na execução da mesma provocada por projetos que contenham erros e/ou estejam desatualizados.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira/44171625	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Marco plano e tapume desalinhado(antes).



Foto 2 : Marco plano e tapume desalinhado(depois).

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Recomposição.



Foto 4 : Marco plano.

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : Rede nova, com cape, que será interligada a rede existente.



Foto 6 : Manômetro utilizado no teste de estaqueidade, em curso, da rede.

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : Recomposição.



Foto 8 : Área de vivência na rua do Bonfim, n.º 236.