

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-074/22		2 - Data da Fiscalização: 12/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia Washington Luiz (BR-040), n.º 250		5 - Bairro(s): Penha	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária com objetivo de verificar o andamento das obras de manutenção de rede na Rodovia Washington Luiz (BR-040), n.º 250 ao n.º 12. Esteve presente, nesta data, o funcionário da Concessionária, Vinícius Brust - Gestor de obras.

Trata-se de obra de manutenção de rede de aço de 20" e 4" de diâmetro ($\emptyset$), a alta pressão, em substituição à rede de aço de 500 mm de diâmetro ($\emptyset$), pelo método destrutivo (vala aberta). A adequação da rede se fez necessária devido à tubulação ter sido danificada por terceiros por utilização de "tatu". Aproveitou-se a situação para realizar ajuste do projeto, tornando-o mais mais adequado e retilíneo, retirando as válvulas existentes no meio da via.

Do total executado, 452 metros corresponderam à rede de 20" de diâmetro, e os 8 metros à de 4".

A rede está sinalizada por marcos verticais, tanto no início do projeto (Foto 1), como ao longo de seu assentamento e ao final de execução deste projeto, onde houve interligação com a rede existente (Foto 6).

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária e constatou-se a conclusão das obras mecânica e civil (recomposição), em que esta última encontra-se irregular, conforme descrito no campo "OBSERVAÇÕES".

Assim sendo, resta pendente a comprovação da recomposição.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : marco vertical indicando presença de rede



Foto 2 : ponto de telecomando

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição do asfalto



Foto 4 : recomposição do asfalto

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : recomposição da calçada e marco vertical indicando presença de rede




Foto 6 : marco vertical indicando presença de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : recomposição com perda de material