

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1 - RF CAENE Nº: P-080/22		2 - Data da Fiscalização: 14/09/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Willhem Cristian Klemer			5 - Bairro(s): Ermitage		6 - Município: Teresópolis
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar o estado de conservação da estação de descompressão de grande porte da Concessionária no Município Teresópolis.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 14 de setembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação. Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51333619 4417625 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA ENERGIA

[illegible]

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários, Samyr Lessa – Gestor de Obras e o Técnico de manutenção de rede - Rondineli Ambrozino, com objetivo de acompanhar o funcionamento das instalações da Estação de Descompressão Teresópolis de grande porte no município. Durante a visita a estação de descompressão, observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e funcionamento de descompressão. O funcionamento de descompressão do nesta estação é feita por meio da conexão do caminhão abastecimento de gás comprimido á 220,0 bar, que irá enviar para o RCU passando pelos trocadores de calores, que contém água quente vinda dos reservatórios á uma temperatura de 45°C-65 °C, passando no interior dos tubos, entrando em contato com o gás. No segundo estágio o gás passa pelo mesmo processo que no primeiro, passando de uma pressão de 60 bar para 7,5 bar, por ultimo esse gás é enviado para a unidade de regulagem (cavalete) que entrega á uma pressão de 4,0 bar para os clientes (residências e postos de combustíveis).	
Conclusão	
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária. Assim sendo, a concessionária prestou o serviço adequado ao final deste relatório.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
	Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada da estação com informações do mapa de risco e uso obrigatório de EPI.



Foto 2: Pátio de estacionamento dos caminhões com cilindros para descompressão do gás.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Sala de controle da estação de descompressão de Teresópolis .



Foto 4: Placa de indicação de rota de fuga e o extintor.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Sistema de aquecimento de água para os trocadores de calor.



Foto 6: Reservatórios de água quente.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Equipe da AGENERSA durante a inspeção da estação na área dos compressores de ar.



Foto 8: Computador de vazão IHM(Interface Homem-Máquina) dentro da sala de controle da estação.

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Estação de regulação e medição.



Foto 10: Válvula automática mostrando a pressão do gás.

Anexo Fotográfico:

Anexo Fotográfico: