

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_084_25	2 – Data da Fiscalização: 10/06/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Av. Abílio Augusto Tavora 3.500	5 – Bairro(s): Jardim Alvorada	6 – Município/UF: Nova Iguaçu/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o cumprimento da IN 117/2024 por parte da Concessionária e de acompanhar a fiscalização coordenada pela ANP.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
IN 117/24 – Dispõe sobre a Atualização dos Procedimentos a serem adotados pelas Concessionárias CEG e CEG RIO para a realização de Fiscalizações nos Postos de Gás Natural Veicular (GNV).

9 – Relatório:
A vistoria foi realizada em conjunto com a fiscalização coordenada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no posto de combustível Mega Nova Iguaçu, localizado no bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu/RJ (fotos 1–2). Estiveram presentes representantes da Concessionária e de suas empresas contratadas (Concrejato e Way Energy Ltda.), além da Polícia Civil e do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM). A Agenersa acompanhou a operação na qualidade de órgão regulador estadual.

A ação foi motivada por denúncia de fraude no sistema de abastecimento de gás natural veicular (GNV) do posto. Em resposta, a Concessionária executou procedimentos de verificação na Estação de Medição (EM), incluindo teste de pista (foto 4) e inspeção interna por vídeo endoscópico (fotos 6–7). A câmera foi introduzida tanto na tubulação que conecta a EM ao compressor quanto na linha de suprimento que liga a rede da calçada à entrada da EM. Para acessar esse segundo trecho, foi necessário escavar o piso e expor o tubo para inserção do equipamento (foto 9).

10 – Recomendações:


11 – Conclusão:
Como resultado das análises realizadas, não se verificou qualquer irregularidade ou evidência de fraude. Os lacres removidos para a execução dos procedimentos técnicos foram devidamente substituídos ao final da inspeção.

12 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Victor Mignone Emery Trindade Carlos Canelas Magalhães Filho	13 – Cargo: Especialista em Regulação Especialista em Regulação	14 – Matrícula: 5144923-4 5144909-9
--	--	--

15 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 13/06/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTO



Foto 1: Visão geral do posto Mega Nova Iguaçu.

FOTO




Foto 2: Equipe de fiscalização e placa de identificação do posto Mega.

FOTO



Foto 3: Equipe de fiscalização inspecionando a EM.

FOTO



Foto 4: Representantes da Concessionária realizando o teste de pista.

FOTO



Foto 5: Funcionários da Concrejato demarcando com tapumes o local da perfuração.

FOTO



Foto 6: Funcionários observam imagem interna do tubo que conecta ERM ao compressor.

FOTO



Foto 7: Equipamento de vídeo inspeção utilizado pela Concrejato.

FOTO



Foto 8: Compressor da estação.

FOTO



Foto 9: Trecho de tubulação de gás exposto para realização de vídeo inspeção.