

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1 - RF CAENE Nº: P-102/22		2 - Data da Fiscalização: 24/10/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia BR-465			5 - Bairro(s): Universidade Federal		6 - Município: Seropédica
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar o estado de conservação da estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Seropédica.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de outubro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação. Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. NR-26 - Sinalização de segurança.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda				13 - ID Funcional: 51333619	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CÂMARA ENERGIA

[illegible]

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários, Samyr Lessa – Gestor de Obras, com objetivo de acompanhar o funcionamento das instalações da estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Seropédica. Durante a visita à estação (Foto 1), observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos e extintores de incêndio. A estação conta com uma ERM (Estação de regulagem e medição) que recebe o gás natural da Petrobras à uma pressão de 39 bar e rebaixando para 12 bar, sendo distribuído, após a odorização (mercaptana) por meio da central para injeção do odorizante do gás que também ocorre dentro da estação no município. A estação possui também um cromatográfico gasoso(foto 17) para fazer avaliação do percentual da composição do gás recebido pela Concessionária no local.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária. Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano, não foi identificado quaisquer erros no checklist, apontando conformidade em todos os itens checados durante a visita técnica.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
	Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada da estação da Novas Fontes 1.



Foto 2: Placa com identificação da Estação.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Cobertura da estação.



Foto 4: Cobertura da estação e o painel solar .

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Sinalização de rota de fuga.



Foto 6: Extintor.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Local de armazenamento do gás Nitrogênio.



Foto 8: Válvula e transmissor.

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Duto de lançamento para Manutenção.



Foto 10: Computador de vazão IHM (Interface Homem-Máquina).

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Estação de Regulagem e Medição.



Foto 12: Válvulas.

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Válvulas.



Foto 14: Válvulas telecomandadas.

Anexo Fotográfico:



Foto 15: Conjunto de Válvulas



Foto 16: Filtro de linha.

Anexo Fotográfico:



Foto 18: Caixa elétrica.