

1 - RF CAENE Nº: P-103/23	2 - Data da Fiscalização: 06/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada Camboatá, s/nº	5 - Bairro(s): Meu Ranchinho	6 - Município: Queimados
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de Regulagem e Medição da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 06 de outubro de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Decreto nº 46925 de 05/02/202 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de Incêndio - Inspeção e Manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2023.  Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 13

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Michel, Samyr e Jorge com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Regulagem e Medição em Queimados (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

Esta estação recebe gás a partir da estação de odorização de Japeri, onde existe o ponto de entrega da NTS a uma pressão de 36 bar, sendo reduzida para 12 bar através dos reguladores. O gás é transferido por meio do gasoduto de distribuição a fim de atender indústrias, postos e consumidores residenciais e comerciais, abastecendo parte de Nova Iguaçu, Queimados e parte de Japeri.

A estação possui um sistema subterrâneo de válvulas para manobra da rede de entrada e saída para situações de manutenção.

Esta unidade de regulagem e medição conta com uma sala de controle e sistema de monitoramento por câmeras.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme o campo "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO".

Conforme fotos 12 e 13 enviadas, as irregularidades apontadas foram sanadas.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da estação



Foto 2: Sinalização (entrada da estação)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Visão geral da estação



Foto 4: Tubulação de entrada - 36 bar

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Indicação da pressão de entrada



Foto 6: Indicação da pressão de saída

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Filtro e válvula (entrada do gás)



Foto 8: Medidor de vazão (Turbina) e conversor de volume

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Reguladores de pressão



Foto 10: Sistema FIO (Ajuste remoto de pressão)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Manômetro diferencial de pressão inoperante



Foto 12: Manômetro diferencial de pressão em funcionamento

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Reguladores que passaram por processo de limpeza



Foto 14: Cobertura da estação



Foto 15: Tubulação de saída - 12 bar



Foto 16: Sala de controle

Anexo Fotográfico:



Foto 17: Sinalização de rota de fuga



Foto 18: Extintor de PQS

Anexo Fotográfico:




Foto 19: Sistema subterrâneo de válvulas para manobra



Foto 20: Sala de Controle e sistema de proteção catódica