

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**  
**CÂMARA ENERGIA**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                |                                          |                                               |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1 - RF CAENE Nº:</b><br>P-104/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>2 - Data da Fiscalização:</b><br>24/10/2022 |                                          | <b>3 - Concessionária Fiscalizada:</b><br>CEG |                                     |
| <b>4 - Endereço da Fiscalização:</b><br>Rodovia Presidente Dutra                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                | <b>5 - Bairro(s):</b><br>Jardim Maracanã |                                               | <b>6 - Município:</b><br>Seropédica |
| <b>7 - Objetivo da Fiscalização:</b><br>Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar o estado de conservação da estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Seropédica.                                                                                                                                                                      |  |                                                |                                          |                                               |                                     |
| <b>8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa):</b><br>A fiscalização foi realizada no dia 24 de outubro de 2022                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                |                                          |                                               |                                     |
| <b>9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                                          |                                               |                                     |
| <b>10 - Norma(s) Aplicável(eis):</b><br>ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação.<br>Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.<br>ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção.<br>NR-26 - Sinalização de segurança. |  |                                                |                                          |                                               |                                     |
| <b>11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |                                          |                                               |                                     |
| <b>12 - Nome do Agente de Fiscalização:</b><br>Adilson Cláudio Quizunda                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                |                                          | <b>13 - ID Funcional:</b><br>51333619         |                                     |
| <b>14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b><br>Local e Data: Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022<br><br><div style="text-align: center;">_____<br/>Assinatura do Agente de Fiscalização</div>                                                                                                                                            |  |                                                |                                          |                                               |                                     |
| <b>15 - Observações:</b><br>Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.                                                                                                                                       |  |                                                |                                          |                                               |                                     |

[illegible]

| Relatório:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários, Samyr Lessa – Gestor de Obras, com objetivo de acompanhar o funcionamento das instalações da estação de Medição da Concessionária no município de Seropédica.</p> <p>Durante a visita à estação (Foto 3), observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos e extintores de incêndio. A estação de medição que recebe o gás natural à uma pressão de entrada de 12 bar e passa para UTE( Unidade Termoeletrica) com a mesma pressão de 12 bar para o abastecimento da UTE.</p> |                        |
| Conclusão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <p>No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.</p> <p>Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano, não foi identificado quaisquer erros no checklist, apontando conformidade em todos os itens checados durante a visita técnica.</p>                                                                                                                                                      |                        |
| Agente de Fiscalização/ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gerente/ID             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jorge Calfo Id 6177662 |

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa com identificação da Estação.



Foto 2: Mapa de Risco da estação.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Estação de medição Eletrobolt.



Foto 4: Válvula.



Anexo Fotográfico:



Foto 5: Medidores de Turbinas.



Foto 6: Extintor.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Válvulas.



Foto 8: Válvulas instaladas antes dos filtros de retenção de partículas.



Anexo Fotográfico:



Foto 9: Transmissores.



Foto 10: Válvulas e filtros de retenção de partículas.



Anexo Fotográfico:



Foto 11: Nobreak.




Foto 12: Computador de vazão IHM(Interface Homem-Máquina).