

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1 - RF CAENE Nº: P-105/22		2 - Data da Fiscalização: 24/10/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia Presidente Dutra			5 - Bairro(s): Jardim Maracanã		6 - Município: Seropédica
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar o estado de conservação da estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Seropédica.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de outubro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 15600:2022 - Gás natural comprimido - Estação de armazenagem e descompressão - Projeto, construção e operação. Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. NR-26 - Sinalização de segurança.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda				13 - ID Funcional: 51333619	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CÂMARA ENERGIA

[illegible]

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários, Samyr Lessa – Gestor de Obras, com objetivo de acompanhar o funcionamento das instalações da estação de Medição da Concessionária no município de Seropédica. Durante a visita à estação (Foto 3), observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos e extintores de incêndio. A estação de medição que recebe o gás natural à uma pressão de entrada de 12 bar e passa para UTE(Unidade Termoeletrica) com a mesma pressão de 12 bar para o abastecimento da UTE.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária. Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano, não foi identificado quaisquer erros no checklist, apontando conformidade em todos os itens checados durante a visita técnica.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
	Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa com identificação da Estação.



Foto 2: Acesso da Estação de medição.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Extintor.



Foto 4: Sinalização de rota de fuga.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Cerca da estação.



Foto 6: Placa solar.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Válvulas.



Foto 8: Filtros de retenção de partículas e Válvulas.

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Medidores de Turbinas.



Foto 10: Transmissores.

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Válvula e Manômetro.



Foto 12: Cobertura.