


1 - RF CAENE Nº: P-112/23	2 - Data da Fiscalização: 23/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada Doutor Eiras, 1600	5 - Bairro(s): Lages	6 - Município: Paracambi
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação do City Gate da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 23 de outubro de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Decreto nº 46925 de 05/02/202 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de Incêndio - Inspeção e Manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2023.  Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 13

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Michel Barradas e Ledilson Rangel, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da estação de Medição e Regulagem em Paracambi (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

Esta estação recebe o gás a partir do ponto de entrega da NTS - Nova Transportadora do Sudeste S/A (Foto 4), a uma pressão de 35 bar e reduz para 4 bar através dos reguladores de pressão.

A partir do marco zero (Foto 3) o gás natural é transportado por gasoduto de PE DN 200 mm, a fim de abastecer o município de Paracambi e Paulo de Frontin, atendendo indústrias e postos de GNV.

A estação de Odorização opera com bombas pneumáticas (operação e reserva), que injetam o odorante na linha de entrada de gás da ETC, atuando de forma automática, podendo operar manualmente, em caso de necessidade. Está prevista a transferência do ponto de aplicação do odorante para a linha de saída da estação, melhorando, desta forma, as condições de trabalho em caso de manutenção nos equipamentos.

Foi verificado também o funcionamento do chuveiro e lava-olhos de emergência.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme o campo "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÕES".

Conforme (Foto 20) e documentação enviada pela concessionária, as irregularidades apontadas foram sanadas.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da estação



Foto 2: Entrada da estação e sinalização de segurança

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Visão geral da estação



Foto 4: Tubulação de entrada de gás a partir do ponto de entrega NTS

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Tubulação de entrada (Válvula telecomandada)



Foto 6: Indicação da pressão de entrada

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Estação de Medição e Regulagem



Foto 8: Filtro

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Medidor de vazão e conversor de volume



Foto 10: Regulador 3 em 1 (Ativo, monitor e bloqueio)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Estação de medição e regulação



Foto 12: Estação de odorização

Anexo Fotográfico:




Foto 13: Equipamento de odorização



Foto 14: Sala de controle e cromatografia



Foto 15: Cromatógrafo



Foto 16: Sala de controle (painel elétrico sem sinalização de segurança)

Anexo Fotográfico:



Foto 17: Pannel fotovoltaico para alimentação do sistema de telemetria



Foto 18: Quadro de distribuição de energia elétrica

Anexo Fotográfico:



Foto 19: Extintores



Foto 20: Pannel com etiqueta de sinalização de segurança