



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA

1 - RF CAENE Nº: P-121/23	2 - Data da Fiscalização: 14/11/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Av. Demétrio Ribeiro Lotes 6,7 e 8 e Rod.	5 - Bairro(s): Vila São Luiz	6 - Município: Duque de Caxias/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 14 de novembro de 2023.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Gabriela Uribe Agnaldo da Silva Santos		13 - ID Funcional: 5144786-0 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2023  Assinatura do Agente de Fiscalização  Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras, Ricardo Moreira, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Rodovia Washinton Luiz Lotes 6, 7 e 8 (condomínio Canários) e na Rua Fazendinha do Recreio (Fotos 1, 5 e 6).

Trata-se de uma expansão de rede com Ø160 mm em polietileno de média pressão, sendo assentada por método não destrutivo e contendo trechos de recomposição provisória.

O projeto compreende trecho da esquina da Rua Fazendinha do Recreio até a entrada do Condomínio Canários, localizado na Rodovia Washington Luiz Lotes 6, 7 e 8 (s/n), e foi realizado para abastecer este novo empreendimento ainda em construção (Foto 2).

A rede não se encontrava pressurizada, porém foram instalados marco planos em intervalos de 10m indicando sua presença.

Conclusão

No decorrer da vistoria foi identificada irregularidade quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária conforme pôde-se observar no campo "OBSERVAÇÕES" item 15.

No entanto, a inconformidade foi corrigida, conforme (Foto 8) enviada pelo gestor de obra. Ressalta-se, portanto, que isso não exime as responsabilidades da Concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Gabriela Uribe / 5144786-0 - Agnaldo Santos / 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra contendo placa de identificação



Foto 2: Empreendimento imobiliário Portal Solar dos Canários (em fase de construção)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição provisória sinalizada



Foto 4: Marco plano no passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Término da rede em expansão despressurizada



Foto 6: Placa de sinalização para desvio de pedestre no passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Extintor de CO2 com lacre danificado



Foto 8: Substituição de extintor de CO2 (observar lacre intacto)