

1 - RF CAENE Nº: P-126/22		2 - Data da Fiscalização: 12/12/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida Abílio Augusto Távora, n.º 6321			5 - Bairro(s): Cabuçu		6 - Município: Nova Iguaçu/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de dezembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização - Gerência de Relações Externas - CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Felipe Anjo, e a prestadora de serviços técnicos de engenharia Concrejato, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão da rede na Avenida Abílio Augusto Távora (Foto 1).

Trata-se de uma expansão de rede e ramal com Ø110 mm e Ø160 em polietileno de média pressão, sendo assentada por método não destrutivo em sua maior parte e por método destrutivo em pequenos trechos por presença de interferências e adutoras.

O projeto teve início na Avenida Abílio Augusto Távora, seguiu para a Rua Andalusia até a esquina onde continuou pela Rua Joaquim da Silva Maia, depois prosseguiu pela Rua Coimbra no encontro com a Rua Manoel Correia até o n.º 880, onde encontra, por fim, a Rua José Cabral até o n.º 331.

A rede foi construída para atender o Residencial Vale das Águas (Relatório P-127/22), outros clientes e também foi feita uma previsão para posto de combustível.

A rede encontrava-se pressurizada e havia marco planos posicionados indicando sua presença (Fotos 5 e 7).

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária conforme pôde-se observar no campo "OBSERVAÇÕES".

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira/51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de início da obra



Foto 2: Identificação da obra

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição em trecho de interligação



Foto 4: Sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição e marco plano



Foto 6: Recomposição com perda material em frente ao Lote 5 QM

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória e marco plano



Foto 8: Equipe retirando entulho