

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-158/25	2 – Data da Fiscalização: 19/11/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rua Augusto de Carvalho, s/n	5 – Bairro(s): Jardim Ipiranga	6 – Município/UF: Resende/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Verificar o estado de conservação da Estação de Regulagem e Medição da Concessionária no município de Resende/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: ERM-D-R42.00-0004	Nome da Estação: ERM Sete Bocas	Zona: Fluminense
--	--	----------------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Piso	X		
05. Cerca/Muro	X		
06. Sistema de energia elétrica	X		
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga	X		
09. Placas de sinalização de segurança	X		
10. Extintores		X	
11. Estado da cobertura da estação	X		
12. Chuveiro e lava olhos			X
13. Equipamentos de medição	X		
14. EPI/Uniforme	X		
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
17. Comunicação visual em veículos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
18. Certificado de Inspeção do SPDA	X		
19. Laudo de Exigências do CBMERJ	X		
20. Certificado de Aprovação do CBMERJ	X		
21. Licença de Operação do INEA	X		
22. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:
10. Extintores estavam sem capa de proteção (fotos 5 e 9).
12. Não se aplica, pois não há sistema de odoração na estação.
22. Não se aplica, pois não há sistema de estocagem na estação.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Claudio César Petini, com o objetivo de verificar o funcionamento das instalações e avaliar seu estado de manutenção na Estação de Regulação e Medição (ERM) Sete Bocas, localizada no município de Resende/RJ.

O gás natural que abastece a ERM Sete Bocas tem origem em Arapeí, de onde segue até a Estação de Medição e Odorização de Resende. Após passar por essa unidade, chega à ERM a uma pressão de 33,4 bar. O sistema é composto por duas linhas dotadas de válvulas, filtros, medidores e reguladores, uma delas operando normalmente e a outra mantida fechada em modo de standby (fotos 3-5). Nessa etapa, a pressão é reduzida para 16 bar (foto 7), destinada ao abastecimento do polo industrial de Resende, antes de o fluxo seguir em direção a Itatiaia.

A estação conta ainda com um sistema recebedor de PIG (foto 8) e uma sala de cromatografia com transmissão de dados via telemetria.

Durante a inspeção, observou-se que a estação se encontrava em bom estado de conservação. Verificou-se apenas que os extintores de incêndio não possuíam capas de proteção (fotos 5 e 9), as quais foram prontamente instaladas pela Concessionária a pedido da equipe de fiscalização (foto 10).

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

A fiscalização identificou as falhas descritas no item 10, as quais foram prontamente corrigidas diante do apontamento da fiscalização. No mais, não foram observadas outras irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho
Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação
Especialista em Regulação


16 – Matrícula:


5144909-9
5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 26/11/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da ERM Sete Bocas.



Foto 2: Entrada da estação com placas de identificação da estação e de sinalização de segurança.

FOTOS



Foto 3: Linhas de entrada da estação, com suas válvulas, filtros, reguladores e medidores.



Foto 4: Medida de pressão de saída do gás.

FOTOS



Foto 5: Linhas de saída da estação; extintor de incêndio sem capa de proteção.



Foto 6: Linhas de saída da estação.

FOTOS



Foto 7: Medidor apontando pressão de saída do gás.



Foto 8: Canhão receptor de PIG de 8".

FOTOS



Foto 9: Extintor de incêndio sem capa de proteção.



Foto 10: Extintor de incêndio com capa de proteção (foto enviada pela Concessionária).