



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

AGENERSA/CASAN Nº 020/2023

Reservatório Praça da Ponte

Miguel Pereira / RJ



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
–AGENERSA

Endereço: Avenida 13 de maio, 23 / 24º andar -

Centro Telefone: (21) 2332-6469 Fax: (21)

2332-6469

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Concessionária Iguá Rio de Janeiro

Endereço: Av. Ayrton Senna, 1791–Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-002

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização	Fiscalização Direta
Município	Miguel Pereira
Endereço	Av. Frederico Wangler, 2255 - Pca Ponte, Miguel Pereira – RJ.
Local	Reservatório Praça da Ponte.
Serviço Fiscalizado	Reservatório de Água Potável
Período da Inspeção de Campo	10 de março de 2023

4. OBJETIVO

O objetivo do presente Relatório de Fiscalização é descrever e detalhar as condições técnicas e operacionais do reservatório de água potável, a cargo da Concessionária Iguá Rio de Janeiro, no município de Miguel Pereira, no bairro Praça da Ponte.

A ação de fiscalização direta realizada por fiscais credenciados visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado, em consonância com a legislação pertinente, especialmente, as Resoluções expedidas pela AGENERSA.



5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da fiscalização compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos em campo e análise, obtenção de informações e dados gerais do sistema e identificação.

A vistoria foi acompanhada por representante designado pela Concessionária e pela equipe técnica local, que se encarregaram de explicar os processos operacionais e a funcionalidade de cada unidade e equipamento.

6. REPRESENTANTES PRESENTES

Funcionário designado pela Concessionária:

- Rodrigo Cordeiro – Coordenador Operacional

7. DESCRIÇÃO E INFORMAÇÕES APURADAS SOBRE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

O Reservatório de água potável praça da ponte está situado na Av. Frederico Wangler, 2255 - Pça Ponte, Miguel Pereira - RJ. A Rua não é pavimentada. O local é de fácil acesso e o terreno é delimitado por cerca de telas fixadas em mourões e por muro de alvenaria. Este possui placa de identificação no portão de acesso.

No mesmo local funciona o almoxarifado da concessionária e ela está realizando obras de adequação para melhor disposição dos materiais no mesmo terreno do reservatório.

O reservatório possui capacidade de 100 m³. Apresenta modo construtivo convencional em concreto armado, é um reservatório elevado e está posicionado a montante da rede de distribuição.

O reservatório é abastecido por uma adutora de ferro fundido com diâmetro de 100mm que é abastecido pela elevatória Booster Praça da Ponte. A tubulação de saída para o abastecimento por gravidade possui diâmetro de 100mm

A tubulação do Extravasor é de Ferro Fundido de DN 100 mm.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Os reservatórios são dotados de válvulas de controle de nível e sensores de nível eletrônico alimentados por placa solar que envia a informação do nível do reservatório em tempo real ao CCO e ao aplicativo que vários funcionários têm acesso.

A seguir é apresentado o detalhamento da unidade de reservação com fotos:

8. FATOS LEVANTADOS SOBRE RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO.

São apresentados neste tópico os fatos apurados na inspeção de campo sobre o reservatório, o registro fotográfico e as informações coletadas junto à Concessionária.

● Acesso ao Reservatório.



Local de entrada para o reservatório.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Pátio do reservatório e almoxarifado.

- **Reservatório – Instalações e Estrutura.**



Reservatório.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



Escada de acesso ao reservatório.



Espaço do almoxarifado.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

9. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES

- a) Registros das tubulações de entrada e de saída dos reservatórios funcionando perfeitamente;
- b) A instalação está devidamente identificada;
- c) Há sensor e medidor de nível;
- d) Há iluminação adequada;
- e) Há a presença de vigia no local;
- f) O pátio contém diversos materiais;
- g) Não houve acesso à parte superior do reservatório para verificar a adequada vedação;
- h) Não obtivemos informação sobre a quantidade de economias atendidas pelo sistema.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

10. ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Adotar providências quanto às constatações mencionadas neste relatório a fim de atender as normas.

- a) Apresentar um cronograma de obras referente à construção do almoxarifado;
- b) Providenciar a manutenção da escada de acesso ao reservatório;
- c) Apresentar a quantidade de economias atendidas pelo sistema.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização realizada no reservatório praça da ponte em Miguel Pereira - RJ, constatou-se visualmente que o local está funcionando perfeitamente.

As não conformidades apontadas pela AGENERSA demonstram a importância da agência reguladora no cenário do saneamento, que deve atuar de forma independente e técnica, a fim de colaborar para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

Nas próximas fiscalizações serão novamente vistoriadas as instalações físicas, assim como as questões relativas aos investimentos a serem realizados.

Sem mais a acrescentar sob o aspecto técnico, ocasião em que encerra este relatório com base no que consta nos autos.

Em, 10/03/2023.

Elaborado por:

Jonata Alves Machado
Assistente - CASAN
ID 5135533-7

Luiz Daniel Silva de Sá
Engenheiro - CASAN
ID 5134921-3

De acordo:

Robson Cardinelli
Gerente da Câmara de Saneamento
ID 4184220-0