



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 031/2025

PROCESSO	SEI-480002/000801/2025 , SEI-480002/002253/2025		
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	Prolagos
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Weslei – Coordenador Operacional Aline Barreto – Analista Jurídica		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Camerum		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Rua Rosa Dias da Costa, esquina com Av. Saputiaba, Porto d'Aldeia – São Pedro da Aldeia/RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar Operação dos equipamentos - Padrões aceitáveis		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificação anual		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	25/03/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A EEE Camerum capta esgoto dos CTS's Mossoró 1/2/3 e Saputiaba III pelo interceptor ao longo da Av. Saputiaba.

A operação da EEE é automatizada com inversor de frequência e sensor de nível. O controle é feito por telemetria.

A placa de identificação textual da elevatória está interna. Externamente há apenas a identificação patrimonial, por QR-code.

As portas dos Quadros Elétricos estão em péssimo estado.

A Concessionária não apresentou o manual de operação da unidade, conforme o determinado no Ofício - NA 189 (95922282).





Fotos 3– Portas dos Quadros Elétricos



Fotos 4 e 5 – Quadro Elétrico com telemetria, proteção e inversor de frequência






Foto 6 – Valores de corrente e tensão, correspondendo a uma potência de 4429,8 W(6 cv).



Foto 7 – Poço da Bomba

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A operação da EEE é automatizada com inversor de frequência e sensor de nível. O controle é feito por telemetria.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Não identificadas.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Instalação de placa de identificação da Elevatória na parte externa.
- Substituição das tampas de concreto por outras de equivalente resistência mecânica e mais fácil manuseio para as equipes de manutenção, conforme recomendação da NBR 12208:2020.
- Apresentação das ordens de serviço de manutenção da EEE Pitória, dos últimos doze meses.
- Apresentação do manual de operação e manutenção da EEE Pitória.

SANÇÃO A SER APLICADA

A ser definida.

CONCLUSÃO

A EEE Camerum estava operante, porém aparenta deficiência na manutenção.

Rio de Janeiro, 31/03/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 20 maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cássia Calvet, Assistente**, em 09/06/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Vieira Silva, Assistente**, em 11/06/2025, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **100553910** e o código CRC **5224E698**.

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 100553910

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485