



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 120/2025

PROCESSO	SEI-480002/000796/2025		
CONCESSIONÁRIA	Águas do Rio S.A.	BLOCO	1
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Márcio – Supervisor de operação Emerson – Operador de elevatória		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) 1060 – Booster Padaria		
ENDEREÇO DA UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	Rua Presidente Dutra, nº 50 – Tanguá – Rio de Janeiro		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar as condições de operação e manutenção da unidade		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fiscalização periódica		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	19/05/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) 1060 – Booster Padaria é de responsabilidade da Concessionária Águas do Rio – Bloco 1, tendo como função proporcionar pressão manométrica para a distribuição da água, em marcha (diretamente), para a sua área de influência.

A equipe de Fiscalização/CASAN constatou que:

- no momento da fiscalização a EEAT estava operando normalmente;
- a EEAT não possui identificação (foto 1)
- a cabine do painel elétrico da elevatória está em bom estado de conservação, protegendo todo painel, porém sem sinalização de risco de choque elétrico, e internamente não foi possível verificar, porque o operadores presentes não possuíam acesso (Foto 1);



Foto 1 – Vista geral da EEAT

- EEAT está em bom estado de conservação geral e possui acesso livre, tanto aos operadores quanto à população geral por ser em via pública (Foto 1);
- não possui sinalização no passeio (Foto 1);
- a bomba se encontra protegida em abrigo subterrâneo com acesso restrito aos operadores, possuindo tampa de aço (Foto 2);
- o local apresenta boa iluminação natural;



Foto 2 – Vista interna da EEAT em abrigo subterrâneo

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Foi informado pelo representante da concessionária que a EEAT:

- possui acionamento quarta, quinta, sexta e sábado;
- possui tubulação de retaguarda de 100 mm e recalque de 60 mm;
- possui bomba de 10 cv de potência;
- vazão entre 4 e 6 l/s
- supre a sua área de abrangência de forma satisfatória;

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

1. Unidade sem identificação (Foto 1)

Conforme Lei nº 11.445/2007, art. 2º, inciso X, o controle social é um dos princípios fundamentais para a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Sendo assim, uma identificação visível é essencial para garantir o acesso à informação.

2. Sinalização de segurança (Foto 1)

Conforme ABNT NBR 13434-2, que padroniza sinalização de segurança, é necessário sinalizar ambientes que ofereçam algum tipo de risco, com os símbolos padronizados para prevenção de acidentes.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que:

- a unidade seja identificada de forma eficaz;
- realizar sinalizações de segurança padronizadas para prevenção de acidentes;

SANÇÃO A SER APLICADA

CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações, irregularidades e recomendações apuradas na fiscalização da EEAT. Além disso, a unidade apresentou bom estado geral de conservação da infraestrutura civil, elétrica e hidromecânica.

Rio de Janeiro, 19/05/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

FISCAIS

NOME	IDENTIFICAÇÃO
Lia Carolina Melo da Silva	ID 5110209-9
Laio Gripp	ID 5157787-9

Rio de Janeiro, 09 junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Laio Bossinger Gripp, Especialista em Regulação**, em 17/06/2025, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lia Carolina Melo da Silva, Especialista em Regulação**, em 17/06/2025, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **102112395** e o código CRC **A575E52B**.

Referência: Processo nº SEI-480002/000796/2025

SEI nº 102112395

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485