



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - RF/AGENERSA/CASAN Nº 126/2025

PROCESSO	480002/002163/2025		
CONCESSIONÁRIA	Iguá Rio de Janeiro S.A.	BLOCO	2
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Marcelo Vilas Boas – Supervisor de Distribuição Matheus Correa – Analista Senior de Regulação		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	Tubulação de recalque da EEAT Joatinga		
ENDEREÇO DA UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	Rua Pachcoal Segreto nº 51, bairro do Joá, Rio de Janeiro		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar as condições de operação e manutenção da tubulação		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Vazamento na tubulação		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	23/05/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A tubulação de recalque da EEAT Joatinga é de responsabilidade da Concessionária Iguá, Bloco 2, tendo como função abastecer o reservatório do Joá.

Representando a Sociedade dos Amigos da Joatinga – SAJO e acompanhando a vistoria, estava o senhor Emerson Paulino dos Santos (Administrador da SAJO). Ele informou que atualmente o único problema existente no local se refere a tubulação de recalque.

A equipe de Fiscalização/CASAN, constatou que:

- as tubulações de recalque e distribuição estão em operação;
- somente algumas partes da tubulação de recalque se encontram aparentes;
- próximo ao nº 51 da rua Paschoal Segreto, parte da tubulação se encontra bastante enferrujada (fotos 1, 2 e 3);



Foto 1 – Imóvel nº 51 próximo a tubulação de recalque



Foto 2 – Rampa de entrada do Imóvel nº 51



Foto 3 – Tubulação de recalque

- no trecho aparente próximo ao nº 51 da rua Paschoal Segreto, já foram sanados dois vazamentos, que podem ser notadas devido a instalação de duas peças reparadoras (foto 4);



Foto 4 – Peças reparadoras de vazamento

- o início da subida da tubulação de recalque fica próximo ao nº 265 da rua Maria Luiza Pitanga, bairro do Joá (fotos 5 e 6);



Foto 5 – Local do início da subida da tubulação de recalque (fonte Google Earth Pro)



Foto 6 – Local do início da subida da tubulação de recalque

- a tubulação de distribuição, que está aparente próxima ao nº 51, se encontra bem enferrujada (foto 7);



Foto 7 – Tubulação de distribuição

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Foi informado pelo representante da concessionária, senhor Marcelo Vilas Boas, que já existe um estudo para substituição de toda tubulação de recalque e distribuição no local.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Não foram encontradas irregularidades e nem normas violadas.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que seja substituída, o mais rápido possível, a tubulação de recalque e distribuição.

SANÇÃO A SER APLICADA

CONCLUSÃO

A equipe de Fiscalização/CASAN constatou que parte da tubulação de recalque está muito enferrujada, necessitando ser substituída o mais rápido possível. Também foi verificada que a tubulação de distribuição também está enferrujada.

Rio de Janeiro, 12/06/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

FISCAIS

NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Alfredo Pereira Pinto	ID 5132866-6
Carlos Alberto da Silva Paulo	ID 5131331-6

Rio de Janeiro, 13 junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Alfredo Pereira Pinto, Assistente**, em 13/06/2025, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto da Silva Paulo, Assistente**, em 16/06/2025, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **102464438** e o código CRC **A3E3AE09**.

Referência: Processo nº SEI-480002/002163/2024

SEI nº 102464438

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485