



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN 168/2025

PROCESSO			
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Mazinho – Coordenador Operacional Caroline de Souza Antunes – Advogada Juliana da Rosa Porto Mota - Assistente		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Valão		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Av. Liberdade - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo- RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	22/05/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE estava em área murada com portão de acesso, e identificada. Tinha gerador para segurança operacional. Opera com uma única bomba. submersível de 20 cv com vazão de 22 l/s, que recalca a bacia da Praia dos Anjos.
Capta esgoto unicamente de CTS, ou seja, as redes de esgoto do sistema separador absoluto nesta bacia desaguam no valão.




Foto 1 – Localização (22° 58' 22,76"S ; 42° 01' 26,29" O ; elevação 2,0 m.



Foto 2 – Vista da entrada da EEE Valão.



Foto 3 – Gerador com reservatório de combustível protegido por baia de contenção.



Foto 4 – Quadros elétricos da EEE com identificação interna.



Fotos 5 – Quadro elétrico com capacitores no Geral; Inversores de frequência no comando das bombas.



Foto 6 e 7 – Captação em tempo seco (CTS) da EEE Valão.



Foto 8 – Poço da EEE Valão com resíduos sólidos .



Foto 9 – Caixa de distribuição que recebe três recalques de respectivas EEE's.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES. A EEE Valão recalca para caixa de distribuição, que recebe vazão de outras duas EEE's, para escoar os esgotos por gravidade até a ETE Arraial do Cabo.
IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS Não opera com bomba reserva montada no local. Não há gradeamento na EEE .
DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.
SANÇÃO A SER APLICADA -

CONCLUSÃO

A EEE estava operante, mas sem segurança operacional pela falta de bomba reserva montada no local.

Rio de Janeiro, 15/07/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 16 julho de 2025

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 104759903

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485