



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 186/2025

PROCESSO	SEI-480002/002253/2025		
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Mazinho – Coordenador Operacional Aline – Assistente de Regulação Juliana da Rosa Porto Mota - Assistente		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE APAE/Parque Público		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Rua José Pinto Macedo – Prainha - Arraial do Cabo- RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	22/05/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS.

A EEE APAE estava em área murada com portão de acesso. Possui gerador para segurança operacional.

A EEE APAE recebe esgoto do recalque da EEE Prainha, da bacia do Parque Público, da bacia do entorno do interceptor da Rua José Pinto Macedo e da Alameda Pio XII.





Foto 1 – Localização (22° 58' 04,89"S ; 42° 01' 27,84" O) ; elevação 3,0 m.



Foto 2 – Vista da entrada da EEE APAE/ Parque Público.





Foto 3 – Gerador com reservatório de combustível protegido por baia de contenção.



Foto 4 – Quadro elétrico da EEE com inversor de frequência e sistema de botoeiras para acionamento manual .



Foto 5 – Medidor do inversor de frequência sinalizando :

$$P = 228 \text{ V} \times 60,16 \text{ A} = 13.716,48 \text{ W} / 735,5 = 18,65 \text{ cv} \sim 20 \text{ cv (potência nominal do motor)}.$$



Foto 6 – Barrilete da EEE .






Foto 7 – Poço da EEE APAE .



Foto 8 – Caixa de distribuição que recebe três recalques, inclusive da EEE APAE.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A EEE APAE recalca para caixa de distribuição, que recebe recalque de outras duas EEE's, para escoar os esgotos por gravidade até a ETE Arraial do Cabo.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

O local carece de manutenção geral.

Não há gradeamento na EEE .

Falta identificação.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.

SANÇÃO A SER APLICADA

-

CONCLUSÃO

A EEE estava operante.

Rio de Janeiro, 17/07/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3

Rio de Janeiro, 18 julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Vieira Silva, Assistente**, em 08/10/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **104901585** e o código CRC **BD29E054**.

Referência: Processo nº SEI-480002/002253/2025

SEI nº 104901585

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485